

Số: 84 /BC-HĐND

Bình Dương, ngày 21 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát thực tế về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa IX.

Trong các ngày 15/11, 16/11 và 17/11/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế tại phường Tân Đông Hiệp, Tân Bình (thị xã Dĩ An); phường Vĩnh Phú, Bình Hòa (thị xã Thuận An); thị xã Bến Cát; huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh xin báo cáo kết quả khảo sát thực tế, cụ thể như sau:

1. Ngày 15/11/2017, Ban khảo sát thực tế tại phường Tân Đông Hiệp, Tân Bình (thị xã Dĩ An); phường Vĩnh Phú, Bình Hòa (thị xã Thuận An)

Ban đã làm việc với đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Tân Đông Hiệp, Tân Bình (thị xã Dĩ An) và khảo sát thực tế việc khắc phục các nắp cống bị bể trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua địa bàn khu phố Đông Thành - phường Tân Đông Hiệp), việc xử lý tình trạng ô nhiễm của điểm tập kết rác sinh hoạt và việc giải quyết tình trạng các hộ chăn nuôi heo xả thải ra suối Tân Thiều (phường Tân Bình); Ban làm việc với đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Vĩnh Phú, Bình Hòa (thị xã Thuận An) và khảo sát thực tế tại các cống đê bao của Doanh nghiệp Thanh Cảnh, hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương (Phường Vĩnh Phú), tình trạng xuống cấp của hành lang Kênh và tình trạng ô nhiễm của kênh Ba Bò, tình trạng xuống cấp của tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Bình Hòa) và việc khắc phục các nắp cống bị hư hỏng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua phường An Phú). Qua làm việc với lãnh đạo các địa phương thì các địa phương đồng tình với kết quả giải quyết kiến nghị của ngành chức năng. Bên cạnh đó, qua khảo sát thực tế tại các địa điểm theo phản ánh của cử tri cho thấy:

1. Việc khắc phục các nắp cống bị bể trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua khu phố Đông Thành - phường Tân Đông Hiệp và đoạn qua phường An Phú)

Theo báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, các nắp cống bị bể trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã được sửa chữa, thay thế. Qua giám sát thực tế, hiện nay nhiều nắp cống đã được sửa chữa, thay thế, nhưng vẫn còn một

số nắp cống đoạn qua phường An Phú chưa được thay thế. Việc lắp đặt các nắp cống không đạt yêu cầu, các nắp cống cao hơn mặt bằng vỉa hè không đảm bảo an toàn cho người dân.

2. Việc xử lý tình trạng ô nhiễm của điểm tập kết rác sinh hoạt

Diện tích của Trạm trung chuyển là khoảng 16.000 m², hàng ngày trạm tiếp nhận khoảng từ 300 đến 350 tấn rác thải từ các phường trên địa bàn thị xã Dĩ An từ 05 giờ sáng đến 03 giờ chiều hàng ngày, sau đó rác thải được chuyển về Xí nghiệp xử lý chất thải của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương để lý, không để tồn đọng qua đêm.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm mùi hôi từ rác thải sinh hoạt hiện nay Trạm đã đầu tư hệ thống phun khử mùi bằng chế phẩm sinh học EM với tần suất phun 12 lần/ngày nhằm khử mùi hôi của rác thải sinh hoạt. Bên cạnh đó, nước rỉ rác và nước rửa sàn được thu gom và đưa về Xí nghiệp xử lý chất thải của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương xử lý. Hiện tại tình trạng ô nhiễm mùi hôi đã được khắc phục cơ bản.

3. Việc giải quyết tình trạng các hộ chăn nuôi heo xả thải ra suối Tân Thiều

Qua khảo sát, việc ô nhiễm nguồn nước suối Tân Thiều phần lớn là do nguồn nước thải từ các khu dân cư, các doanh nghiệp và một số cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn phường Thái Hòa - thị xã Tân Uyên và phường An Phú - thị xã Thuận An (trong đó có chợ Đông Đô và chợ Phú An). Đồng thời, suối Tân Thiều còn là nơi tiếp nhận nước thải của các hộ chăn nuôi heo thuộc khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên). Đối với địa bàn thị xã Dĩ An thì nguồn phát sinh nước thải đổ vào suối Tân Thiều chủ yếu là nước thải sinh hoạt của cụm dân cư thuộc khu phố Tân Hiệp - phường Tân Bình, UBND phường Tân Bình đã vận động chuyển đổi ngành nghề được 05/06 hộ chăn nuôi heo, còn 01 hộ chăn nuôi với quy mô 40 con thải nước thải chăn nuôi ra suối Tân Thiều. Tại thời điểm khảo sát ghi nhận suối Tân Thiều có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ. Cũng qua khảo sát cho thấy suối Tân Thiều đã bị lấn chiếm và không còn hành lang an toàn.

4. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri về hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương (Phường Vĩnh Phú)

Theo trả lời kiến nghị của cử tri thì Sở Giao thông Vận tải thường xuyên theo dõi và đôn đốc Chủ đầu tư dự án tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, nạo vét hố ga để đảm bảo thoát nước, các đoạn bị lún đã được đơn vị bù phụ bằng bê tông nhựa nóng. Sở Giao thông vận tải đang phối hợp với UBND thị xã Thuận An và Tổng Công ty Beacamex IDC nghiên cứu giải pháp khắc phục hiện tượng ngập do triều cường gây ra.

Qua khảo sát thực tế cho thấy: Theo phản ánh của địa phương thì hệ thống thoát nước có được nạo vét nhưng tình trạng ngập nước xảy ra ngày càng trầm trọng hơn. Tình trạng ngập nước vẫn còn xảy ra tại thời điểm không có triều cường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; tại thời điểm khảo sát ghi nhận chỉ có một số ít lưới chắn rác tại các hố ga được sửa chữa nhưng vẫn còn tạm bợ.

5. Các cống đê bao của Doanh nghiệp Thanh Cảnh đã bị hư, chưa được sửa chữa

Theo báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu Doanh nghiệp Thanh Cảnh thực hiện các công việc để giải quyết tình trạng ngập úng như sau: Cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, vận hành điều tiết các cửa van công tiêu thoát nước đảm bảo ngăn triều, tiêu thoát nước kịp thời không để xảy ra hiện tượng nắp cửa van không kín gây ngập úng khu vực các rạch phía trong khi triều cường lên cao hoặc xả lũ hồ Dầu Tiếng; thường xuyên mở cống hai đầu đoạn đê bao từ 05 giờ sáng đến 11 giờ đêm và đảm bảo mở cống khi có sự cố khu vực công trình.

Qua khảo sát thực tế, hiện doanh nghiệp đang tiến hành sửa chữa các nắp cống và xây cao thêm các hàng gạch trên bờ bao; hai cống của hai đầu đê bao vẫn đóng kín, không thực hiện việc mở cống từ 05 giờ sáng đến 11 giờ đêm như báo cáo; đoạn đê bao trong khung viên của doanh nghiệp đã được xây cao hơn nhưng không chắc chắn. Qua phản ánh của chính quyền địa phương, trong tháng 9 và tháng 10 xảy ra hai lần ngập các khu dân cư phía bên trong do bị cành cây, rác kẹt tại các cửa cống.

6. Tình trạng xuống cấp của hành lang và ô nhiễm của kênh Ba Bò

Theo báo cáo của UBND tỉnh thì đơn vị thi công đang tiến hành sửa chữa một số vị trí bị lún cục bộ mặt lối đi ven kênh, dự kiến hoàn thành trước 31/10/2017. Qua khảo sát thực tế cho thấy hiện tượng sụp, lún trên hành lang kênh vẫn chưa được khắc phục; lòng kênh có nhiều rác, nước thải từ các khu công nghiệp, các khu dân cư xả thải vào kênh với số lượng lớn, có bọt trắng, mùi hôi và xam màu.

7. Tình trạng xuống cấp của tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa

Tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa chưa được thi công, còn trong giai đoạn xem xét quy mô và phương án vốn để nâng cấp, cải tạo. UBND phường Bình Hòa - thị xã Thuận An đang vận động người dân hoàn trả mặt bằng.

2. Ngày 16/11/2017, Ban kiểm tra thực tế tại huyện Bàu Bàng và thị xã Bến Cát

Ban đã làm việc với đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Bàu Bàng và khảo sát thực tế công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tuyến đường ĐT741b (xã Hưng Hòa); công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tuyến đường ĐT749a (xã Long Nguyên); việc mở dây phân cách trên Quốc lộ 13 tại trước công ty RK để công nhân và người dân đi lại thuận tiện; Công ty giấy Vĩnh Phú xả nước thải ra suối chưa qua xử lý gây ô nhiễm (xã Lai Uyên); việc lắp đặt tín hiệu đèn giao thông tại ngã ba trường mầm non Lai Uyên (xã Lai Uyên) và kiểm tra thực tế việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn thị xã Bến Cát gồm: Công tác duy tu, sửa chữa đường và nạo vét mương dọc hai bên tuyến đường ĐT748 (xã An Điền); công tác duy tu, sửa chữa tuyến đường ĐT744 đoạn Chợ Thùng Thơ (xã An Tây); hệ thống cống thoát nước ngang của KCN Rạch Bắp (xã An Tây). Qua làm việc với lãnh đạo địa phương, thì các địa phương đồng tình với kết quả giải quyết kiến nghị của ngành chức năng. Bên cạnh đó, qua khảo sát thực tế tại các địa điểm theo phản ánh của cử tri cho thấy:

1. Tuyến đường ĐT741b (xã Hưng Hòa), tuyến đường ĐT748 (xã An Điền), tuyến đường ĐT749a (xã Long Nguyên), tuyến đường ĐT744 đoạn Chợ Thùng Thờ (xã An Tây) đều đã được sửa chữa, dặm vá trong năm 2017, tuy nhiên sau khi sửa chữa xong thì phát sinh những điểm hư mới do nền móng yếu, xe quá tải thường xuyên lưu thông nhiều và tuyến đường không có hệ thống thoát nước. Trong đó, tuyến đường ĐT741b (xã Hưng Hòa) phát sinh 03 ổ gà lớn ở đoạn qua chợ Hưng Hòa, tuyến đường ĐT748 có nhiều điểm bị nước chảy tràn khi có mưa lớn, tuyến đường ĐT744 đoạn chợ Thùng Thờ không có hệ thống thoát nước dọc nên gây ngập úng cục bộ, nhất là trước chợ Thùng Thờ thường xuyên đọng nước thải từ hoạt động của chợ.

2. Tại ngã ba từ Quốc lộ 13 trước công ty RK: Công ty RK có khoảng 3.500 công nhân, chủ yếu sống trong các nhà trọ ở phía bên kia Quốc lộ 13, mặc dù cách công ty 200 mét có lối mở nhưng hàng ngày, số công nhân này tràn qua dây phân cách để đi làm nên rất nguy hiểm. Các cơ quan chức năng và đơn vị có liên quan đã khảo sát, thống nhất phương án mở dây phân cách nhưng chưa thực hiện.

3. Công ty giấy Vĩnh Phú xả nước thải ra suối chưa qua xử lý gây ô nhiễm (xã Lai Uyên): Qua khảo sát cho thấy công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải như UBND tỉnh đã báo cáo; hệ thống Công thoát nước ngang của KCN Rạch Bắp (xã An Tây) chưa được khắc phục.

4. Việc lắp đặt tín hiệu đèn giao thông tại ngã ba trường mầm non Lai Uyên (xã Lai Uyên): Qua khảo sát cho thấy việc lắp đặt tín hiệu đèn giao thông đang được thực hiện, đã làm xong phần móng cột của đèn tín hiệu giao thông.

3. Ngày 17/11/2017, Ban đã khảo sát thực tế việc giải quyết kiến nghị của cử tri về việc khắc phục tình trạng xuống cấp của tuyến đường ĐT746 (xã Thường Tân và Tân Mỹ)

Qua khảo sát thực tế cho thấy: Tuyến đường ĐT746 đã được dặm vá, sửa chữa trong năm 2017, tình trạng khá tốt. Tuy nhiên, đã phát sinh những điểm hư mới do xe quá tải thường xuyên lưu thông, nhất là đoạn từ Lạc An đi Hiếu Liêm.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh xin báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Các Ủy viên của TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng TH (3);
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tâm Dương